

Verschleißteile

Tel.: 08192 / 93399-0, Fax: 08192 / 93399-19
Email: service@huntereng.de | www.hunter.com

GSP 9200T / VAS 6533A / GSP 92BMW



A	106-82-2	Gummischutzring 120mm
B	175-353-1	Spannhaube 120mm
C	76-433-3	Spannflügelmutter (Stahl)
D	221-658-2	Plastikschutz für Zange
E	46-320-2	Distanzring
F	221-589-2	Gewichtszange
G	223-68-1	Druckring
H	20-1650-1	Radmarker
I	221-659-2	Klebegewicht-Entferner
J	65-72-2	Kalibriertool

Mit freundlichen Grüßen
Hunter Deutschland Serviceabteilung

Tel: 08192 933 990

Hunter Deutschland GmbH, Sitz der Gesellschaft: Puchheim, Germany, Registergericht: Amtsgericht München, HRB 279843, Geschäftsführung: Paul Crowe, Marco Kempin